


Certifikat 1: Anlæg med mere end 3 kg kølemiddel uanset arten af kølemiddel, bortset fra ammoniak.

Kurserne skal tages i den rækkefølge, de er listet her på strukturskemaet.

Kurset montage af kobberør kan tages på et vilkårligt tidspunkt. Kursus 40035, 40036 og 49982 kan tages i vilkårlig rækkefølge efter kursus 40517.



Certifikat 2: Anlæg med mere end 3 kg kølemiddel uanset arten af kølemiddel.

Kurserne skal tages i den rækkefølge, de er listet her på strukturskemaet. Certifikat 2

kræver, at du har taget samtlige certifikat 1 kurser.



Andre kurser

